




10 Customizable programs  
10 Programmi personalizzabili  
10 Programas personalizables



Vacuum meter to check vacuum quality  
Vuotometro per controllo qualità del vuoto  
Vacuometro para controlar la calidad del vacío



Pump cleaning and heating program  
Programma pulizia e riscaldamento pompa  
Programa de limpieza y calentamiento bomba




Second sealing bar (option for 42 and 52 cm)  
Seconda barra saldante (opzione, cm 42 e 52)  
Segunda barra de soldadura (para 42 y 52 cm)



High quality oil lubricated pump  
Pompa a bagno d'olio di alta qualità  
Bomba de baño de aceite



Vacuum and sealing time set-up  
Regolazione del tempo di vuoto e di saldatura  
Ajuste del tiempo de vacío y de soldadura



1	Vacuum time display	Display di visualizzazione tempo di vuoto	Visualización del tiempo de vacío
2	Welding time display	Display di visualizzazione tempo di saldatura	Visualización del tiempo de soldadura
3	+ Key for vacuum time adjustment	Tasto + per la regolazione del tempo di vuoto	Tecla + para el ajuste del tiempo de vacío
4	- Key for vacuum time adjustment	Tasto - per la regolazione del tempo di vuoto	Tecla - para el ajuste del tiempo de vacío
5	+ Key for welding time adjustment	Tasto + per la regolazione del tempo di saldatura	Tecla + para el ajuste del tiempo de soldadura
6	- Key for welding time adjustment	Tasto - per la regolazione del tempo di saldatura	Tecla - para el ajuste del tiempo de soldadura
7	Vacuum gauge	Vuotometro	Vacuómetro